

一覧表の見方

- 構造
RC造は鉄筋コンクリート造、S造は鉄骨造の建物を表します。
- 耐震診断方法
耐震診断は、旧耐震基準(昭和56年以前)で建築された建物について、地震に対する安全性を構造力学上診断するものです。
 - ・一次診断は比較的壁の多い低層の建物に適した診断法です。
 - ・二、三次診断は建物の耐震性能を詳細に診断するものです。
 - ・新耐震基準は現行の構造基準で設計されたもので、既に耐震性を有している建物です。
- 耐震化状況
 - ・耐震性有りとは、IS値が0.7以上の耐震性を現時点で既に有している建物です。
 - ・補強済みとは、既に耐震補強工事が完了した建物です。

※耐震診断の結果、IS値が0.7未満の建物について耐震補強工事を順次実施しました。

耐震診断結果一覧

H30.8月現在

学校名	建物名称	構造	耐震診断方法	耐震化状況 (IS値)	耐震補強 予定年度	備考
【小学校】						
伊丹小学校	北校舎棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	東校舎棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	西校舎棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	南校舎棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
稲野小学校	北校舎棟東	RC造	二次診断	補強済み	—	
	北校舎棟西	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟西	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟東	RC造	二次診断	補強済み	—	
	東校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	食堂棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	渡廊下棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
南小学校	北校舎棟西	RC造	二次診断	補強済み	—	
	北校舎棟東	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟西	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟中	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟東	RC造	二次診断	補強済み	—	
	西下足室棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	東下足室棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
神津小学校	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	西校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
緑丘小学校	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟東	RC造	二次診断	補強済み	—	
	北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟西	RC造	二次診断	補強済み	—	
	渡廊下棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
桜台小学校	体育館棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	南校舎棟西	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟中	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟東	RC造	二次診断	補強済み	—	
	北校舎棟東	RC造	二次診断	補強済み	—	
	北校舎棟西	RC造	二次診断	補強済み	—	
	渡廊下棟	RC造	二次診断	補強済み	—	

学校名	建物名称	構造	耐震診断方法	耐震化状況 (IS値)	耐震補強 予定年度	備考
天神川小学校	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	渡廊下棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南東校舎棟(3階建)	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
笹原小学校	北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	渡廊下棟	RC造	三次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	北東校舎棟(平屋建)	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
瑞穂小学校	北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	渡廊下棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
有岡小学校	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	南校舎棟南(2階建)	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	西校舎棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
花里小学校	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	渡廊下棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	クラブハウス棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
昆陽里小学校	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	西・北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
摂陽小学校	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	中校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
鈴原小学校	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	西・北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	耐震性有り	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
荻野小学校	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	西・北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
池尻小学校	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	西校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	北校舎棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	耐震性有り	—	
鴻池小学校	南校舎棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	東校舎棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	食堂棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	多目的棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	

学校名	建物名称	構造	耐震診断方法	耐震化状況 (IS値)	耐震補強 予定年度	備考
【中学校】						
東中学校	西校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟西	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟東	RC造	二次診断	補強済み	—	
	北・東校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	渡廊下棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	部室棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
西中学校	格技棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	北校舎棟東	RC造	二次診断	補強済み	—	
	北校舎棟西	RC造	二次診断	補強済み	—	
	東校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
南中学校	格技棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	中校舎棟東	RC造	二次診断	補強済み	—	
	中校舎棟西	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
北中学校	格技棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	北校舎棟	RC造	三次診断	補強済み	—	
	中校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟東	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟西	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	渡廊下棟	RC造	二次診断	耐震性有り	—	
	技術科棟	RC造	一次診断	耐震性有り	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
天王寺川中学校	格技棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	渡廊下棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	技術科棟	S造	二次診断	補強済み	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
松崎中学校	格技棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	東校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	トイレ棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
荒牧中学校	格技棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	部室棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	西校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟東	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	南校舎棟西	RC造	二次診断	補強済み	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
笹原中学校	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	格技棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	エレベーター棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	南校舎棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	北校舎棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	中校舎棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	

学校名	建物名称	構造	耐震診断方法	耐震化状況 (IS値)	耐震補強 予定年度	備考
【高等学校】						
伊丹高等学校	1号棟(南棟)	RC造	二次診断	補強済み	—	
	1号棟(便所棟)	RC造	二次診断	補強済み	—	
	2号棟(中棟)	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	3号棟(北棟)	RC造	二次診断	補強済み	—	
	3号棟(北東棟)	RC造	二次診断	補強済み	—	
	英語科棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	クラブ室棟	S造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
【特別支援学校】						
伊丹特別支援学校	北校舎棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
	南校舎棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	体育館棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
【幼稚園】						
伊丹幼稚園	保育室棟	RC造	二次診断	耐震性有り	—	
稲野幼稚園	保育室棟	RC造	二次診断	耐震性有り	—	
南幼稚園	北保育室棟	RC造	二次診断	耐震性有り	—	
	南保育室棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
緑幼稚園	保育室棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
桜台幼稚園	保育室棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
天神川幼稚園	保育室棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
ささはら幼稚園	保育室棟	RC造	一次診断	耐震性有り	—	
みずほ幼稚園	保育室棟	S造	二次診断	補強済み	—	
	遊戯室棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
ありおか幼稚園	保育室棟	RC造	二次診断	耐震性有り	—	
はなさと幼稚園	保育室棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
こやのさと幼稚園	保育室棟	RC造	二次診断	耐震性有り	—	
せつよう幼稚園	保育室棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
すずはら幼稚園	保育室棟	RC造	二次診断	補強済み	—	
おぎの幼稚園	保育室棟	RC造	二次診断	耐震性有り	—	
いけじり幼稚園	保育室棟	RC造	二次診断	耐震性有り	—	
こうのいけ幼稚園	保育室棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	
	遊戯室棟	RC造	新耐震基準	耐震性有り	—	