

令和2年度

第3回デザイン審査小委員会 会議録

1. 開催日時・方法	令和2年5月 書面開催
2. 会議出席者	デザイン審査小委員会 委員 ・委員長 田中 栄治 ・委員 神農 悠聖 ・委員 白井 治 事務局 ・都市整備室長 木村 哲也 ・都市計画課長 小山 雅之 ・都市計画課主査 上田みのり ・都市計画課 藤田 高弘 事業者 ・新庁舎等整備室主幹 中西 寛 ・大成建設株式会社 設計担当
3. 議題及び内容	1. 市が実施する公共事業に係る形態意匠、色彩等の相談及び助言について (1件)  所在地：伊丹市千僧1丁目1番他 主要用途：庁舎（市役所）
4. 議決事項	—
5. 議事の要旨	1. 市が実施する公共事業に係る形態意匠、色彩等の相談及び助言について 予め事業者に書面にて事前確認を行った上で、次のとおり、協議事項と することとなった。 (協議事項) ■外構計画について ①植栽計画の全体計画、特に環境ルーフの屋上緑化についてはメンテナ ンスに留意し、将来の景観に配慮したものとしてください。 ②西側角のクスノキ広場のベンチについては、素材、座面の高さ等につ いて利用者や歩行者の視点に立った景観に配慮してください。  ■建物について ①外壁の N9.0 は明度が高いため、光の反射が強く眩しく感じる人がお り、また汚れが目立ちすぎるおそれもあることから、もう少し明度を 抑えた N8.5 程度の白色を検討してください。

②日射遮蔽フィン（北西・南西）を取り付ける柱や梁、最上部の消防活動バルコニーなど、透視図と立面図が整合していない箇所がありますので、各図面が整合するように修正してください。

③東面の屋外階段の斜材部分について、設計意図は十分に感じ取れますが、手すりより飛び出た高さの斜材が、壁面から張り出した階段側面に回り込む部分の処理がないと、階段本体との形態的な一体感がなくなり、斜材群がただ張り付けただけの印象を受けます。斜線を入れることで、全体の調子の変化を生み出したいのだと思いますが、縦格子あるいは横格子パターンでの変化をつける方法もご検討願います。また、階段手摺の回り込みもデザインに取り入れるようご検討願います。

#### ■その他

①令和2年5月27日付で回答いただいた事前確認事項の内容については引き続き検討、協議を行ってください。

#### 下記参考（事前確認事項）

##### ■外構計画について

- ・北西171号側の植栽は、常緑樹をメインとして落葉樹を間に配置する構成になっていますが、南西及び南東側の植栽は落葉樹がメインとなっています。冬の景観も考慮して、常緑樹と落葉樹のバランスを考慮した植栽計画を検討してください。
- ・環境ルーフの屋上緑化は、メンテナンス性に十分配慮し、将来景観的に阻害要因とならないようにしてください。
- ・木製デッキ舗装の目地幅は、杖やヒールが引っかからないように配慮してください。
- ・西側の角にあるクスノキ広場にある楕円形のベンチの周囲の壁の材料は何でしょうか。パース（2）でみた様子では、このベンチの壁は高く、道路側から見て目立つものなので、ただのモルタルではなく、写真撮影番号2や5に写っているような石材などの材料にするなど、工夫するよう検討ください。
- ・縁石の色調について、2種類のものがありますが、より白いほうが舗装ともなじみがよいのではないかと思いますので、検討してください。
- ・市民テラス屋根のデザインについて、高い側が2階手すりとは干渉するため違和感があり、建物と接する部分は2階床レベルに合わせようが良いのではないかと思いますので検討してください。

	<p>■建物について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁の N9.0 は明度が高いため、光の反射が強く眩しく感じる人が居り、また汚れが目立ちすぎるおそれもあることから、もう少し明度を抑えた白色を検討してください。</li> <li>・東立面図右側にある消防活動用階段の侵入防止柵のデザインを、その柵に続く外壁の柵とそろえていただきたい。今の計画では、消防活動用階段の侵入防止柵の色と外壁の柵の色が同じ色 (YR 系) ではあるが、消防活動用階段の侵入防止柵のほうが外壁の柵よりも YR 系部分の本数が多い (面積が大きい) ため、消防活動用階段が野暮ったく見えます。例えば、消防活動用階段の侵入防止柵のうち、外壁の柵と同じラインの部分 (下 3 本) を YR 系の色として、それ以外の柵は外壁と同じ白色とするか、柵の数を減らすなどして、すっきりとなるようご検討ください。</li> <li>・北東角の屋外階段のデザインについて、飛び出た面に階段形状と異なる斜材を取り付けるのは雑然とした印象を与え、斜材は不要ではないかと考えられます。ご検討をお願いします。</li> </ul> <p>■その他 図面内容確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・北及び西立面図について、日射遮蔽フィン (北西・南西) を取り付ける柱や梁、最上部の消防活動バルコニーなど、透視図と立面図が整合していないので、立面図を修正の上、差し替えてください。立面図を修正する時に、日射遮蔽フィン (北西・南西) を取り付ける柱や梁の材質と色を明記してください。また、平面図・断面図も合わせて修正のうえ差し替えてください。</li> <li>・立面図凡例の⑦屋上手摺りのマンセル値を記入してください。</li> <li>・透視図では、駐車場ゲート横に高木の記入がありますが、植栽計画平面図には記載がありません。植栽計画平面図が正でしょうか。</li> <li>・1 階出入口部分における免振幅の動きに対する段差解消のおさまりについて、段差のない詳細案の提示してください。</li> <li>・国道 171 号側中央出入口西側の自転車置き場の進入防止柵の位置はもう少し西側の緑地横部分で、手すりは出入口中央部分ではないかと思われます。</li> </ul> <p>■その他 利用計画について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・夜間の照明計画 (外構周りや建物のライトアップなど) はどのようにする予定でしょうか。</li> </ul>
6. その他	なし